



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tagg	Kontroll	Godkjent
B	Definert trasé mellom bekkeinntak og SV2 som plastret trasé (Stikkrenne kun gjennom veg/fortau)	26.04.21	VA	KSE	SisE
A	Oppdatert veggometri, lintak ved bhg-lomt justert	14.04.21	VA	KSE	SisE
Nordre Eiendom AS Reguleringsplan Beltlia boligområde					
Lengdeprofil Kvernbecken					Formater: 1:500 (A1) 1:1000 (A1)
Multiconsult www.multiconsult.no		Status: Reguleringsplan Oppdragsnr.: 417139	Konstr./Tegnet: TonH Tegningsnr.:	Kontrollert: KSE Godkjent:	VeA: B

Z:\01\17139\417139-03 ARBEIDSGRUPPE\01 Planarbeid\Tegning\3_LP_Bekke_190116.dwg - Lysnef: (A1) - Plottet av: ves. Dato: 2021.04.26 kl 10:51
 X:\7328000
 X:\7328000